

02W01

First Quantum – Cobre Panamá

ANALISIS DE RIESGO - RISK ASSESSMENT


Form 5.2

Autor: Bryan Delacruz

Sito: Tulla MSA

Tarea/Task: Revisión de control date: 20/05/2021

Oficial de Seguridad/Safety officer:

Responsable/Approver: V. Rosendo Firma/Signature: 

Pasos Step	Peligro Hazard	¿Quién está en riesgo? Who Is At Risk?	Niveles de Riesgo / Level of Risk			Medidas de Control tomadas para reducir el nivel de riesgo → Bajo Control measures to be taken to reduce risk level → low	Nivel de Riesgo Controlado / Controlled Level of Risk		
			Bajo Low	Medio Medium	Alto High		B L	M	A H
Trabajo de campo Tarea	Equipo móvil	Personal Trabajador		✓		- Mantener de equipo por ordenamiento - uso de cinta táctica - lavado de manos - uso de mascarilla - Distanciamiento social	✓		
Posibles de trabajo	CAVIA = CONTINIO	Trabajador		✓		- uso de correa de seguridad - uso de herramientas certificadas - uso 3 puntos de fijación - SGA/Plan de trabajo - embargo del equipo - mantenimiento de la herramienta	✓		
Recepción de cables	Bosque Mantenimiento = Pasos Cables = adquisición Arreglos	Trabajador		✓		- Bloqueo y etiquetado de energías - uso de equipo en prueba	✓		
Almacenamiento de cables	Almacenamiento electrico = equipo Energía	Trabajador		✓			✓		

Sistema De Gestión de Seguridad / Safety Management System

Jerarquía de control de riesgos/ Risk Control Hierarchy

Eliminar/Eliminate - Sustituir/Substitute - Ingeniería-Aislar/Engineer-Isolate

Fecha de revisión/Review date:

Administrar-Entrenar/Administer-Train

Fecha de emisión: Issue date:	20/05/2021
Revisión: Revision:	7

ME011

First Quantum – Cobre Panamá

ANALISIS DE RIESGO - RISK ASSESSMENT

Form 5.2

Autor: Don Valera Sitio: Atastilla Tarea/Task: evaluacion date: 6/11/2021

Oficial de Seguridad/Safety officer: _____ Responsable/Approver: Don B. D. J. Firma/Signature: Don B. D. J.
 Nombre/Name Supervisor, Superintendente o Gerente Fecha de revisión/Review date: 6/11/21 By Approver

Pasos Step	Peligro Hazard	¿Quién está en riesgo? Who is At Risk?	Niveles de Riesgo / Level of Risk			Medidas de Control tomadas para reducir el nivel de riesgo → Bajo Control measures to be taken to reduce risk level → low	Nivel de Riesgo Controlado / Controlled Level of Risk		
			Bajo Low	Medio Medium	Alto High		B L	M	A H
Evaluación y Generación de Backlog	Gotas de CAIDAS	Todo el personal	/	/	/	uso de casco y gafas 3 puntos de apoyo	/		
	correas	que	/	/	/	usar zapatos nuevos	/		
	Ruido	esta	/	/	/	salir de la zona de riesgo	/		
Cambio de Bronca de cilindros de lavarte.	Atastilla	en	/	/	/	colocar cuñas en las ruedas	/		
	Atastilla	lo	/	/	/	Braceo y atastilla	/		
	resbalones	todos	/	/	/	orden y limpieza del área	/		
	Covid 19		/	/	/	uso de mascarilla lavado de manos	/		

Jerarquía de control de riesgos/ Risk Control Hierarchy
 Eliminar/Eliminate - Sustituir/Substitute - Ingeniería-Aislar/Engineer-Isolate

Administrar-Entrenar/Administer-Train

EPP/PPE

Fecha de emisión: Issue date:	20/05/2021
Revisión: Revision:	7

1012-03

First Quantum – Cobre Panamá

ANALISIS DE RIESGO - RISK ASSESSMENT

Form 5.2

Autor: David Panamá Sitio: Pahia #10

Tarea/Task: Re Servicio date: 6/11/21

Oficial de Seguridad/Safety officer:
Nombre/Name
Sistema De Gestión de Seguridad / Safety Management System

Responsable/Approver: Erik Sierra Firma/Signature:
Supervisor, Superintendente o Gerente

Fecha de revisión/Review date:

Pasos Step	Peligro Hazard	¿Quién está en riesgo? Who Is At Risk?	Niveles de Riesgo / Level of Risk			Medidas de Control tomadas para reducir el nivel de riesgo → Bajo Control measures to be taken to reduce risk level → low	Nivel de Riesgo Controlado / Controlled Level		
			Bajo Low	Medio Medium	Alto High		B L	M	A H
3. Bloqueo eléctrico.	Energía eléctrica superficial (cableado)	Personal Mecánico	—	—	—	Cuñas a las ruedas de apoyo, bloqueo de movimiento.	—	—	—
4. Bloqueo de intercomunicador para bajar o subir escalera	Energía eléctrica	Personal Mecánico	—	—	—	Uso correcto de EPP en todo momento	—	—	—
5. Inspección general al equipo	Energía mecánica / Energía potencial / Sonido, superficies	Personal Mecánico	—	—	—	3 puntos de apoyo al subir y bajar la grúa. EPP.	—	—	—
6. Medición de riesgos axiales en grúas y cables.	Energía mecánica / Energía potencial	Personal Mecánico	✓	—	—	Cuñas, Barras comunicadas en buen estado	—	—	—

Jerarquía de control de riesgos/ Risk Control Hierarchy
Eliminar/Eliminate - Sustituir/Substitute - Ingeniería-Aislar/Engineer-Isolate

Administrar-Entrenar/Administer-Train

EPP/PPE

Fecha de emisión: Issue date:	20/05/2021
Revisión: Revision:	7

